BKN AutoParts
pedidos@bknautoparts.com
94 622 55 99
RECAMBIOS PARA EL AUTOMÓVIL

WAT - BCT53C - BOMBA HIDRAULICA CITROEN XANTIA 1.6

Para fabricante dirección: CITROËN
Ø Polea [mm]: 141
Tipo de servicio: Hidráulico