WAT - BDW57S - BOMBA HIDRAULICA DAEWOO TACUMA 1.8

Para fabricante dirección: SAGINAW
Tipo de servicio: Hidráulico