BKN AutoParts
pedidos@bknautoparts.com
94 622 55 99
RECAMBIOS PARA EL AUTOMÓVIL

WAT - BFR52S - BOMBA HIDRAULICA FORD MONDEO 1.8 DI

Para fabricante dirección: SAGINAUW
Ø Polea [mm]: 63
Tipo de servicio: Hidráulico