BKN AutoParts
pedidos@bknautoparts.com
94 622 55 99
RECAMBIOS PARA
EL AUTOMÓVIL

WAT - TY58 - DIRECCION TOYOTA CELICA 2.0 DIESEL

Longitud total [mm]: 1180
Rosca axial: M14x1,5
Tipo dirección: Cremallera
Tipo de servicio: Hidráulico