BKN AutoParts
pedidos@bknautoparts.com
94 622 55 99
RECAMBIOS PARA EL AUTOMÓVIL

WAT - TY74 - DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER HDJ10

Longitud total [mm]: 1250
Medida de rosca: M16X1,5 (I)
Medida de rosca: M16X1,5 (O)
Para fabricante dirección: TOYOTA
Rosca axial: M15X1,5
Tipo dirección: Cremallera
Tipo de servicio: Hidráulico