

WAT - BFR50K - BOMBA HIDRAULICA FORD FUSION 1.4TDC

Para fabricante dirección: KAYABA

Ø Polea [mm]: 126

Tipo de servicio: Hidráulico



