

WAT - BTY50Z - BOMBA HIDRAULICA TOYOTA CARINA 1.6,

Para fabricante dirección: ZF

Ø Polea [mm]: 130

Tipo de servicio: Hidráulico



